

O.R. N° 652690

Équipe
Entrée N°

C	732
---	-----

Atelier / sec. : A20/MEL

Reçu par : VIENS J. 04.90.14.57.52
Entrée du véhicule : 29/08/2014
Mise à disposition : 03/09/2014 à 17.45

**ORDRE DE RÉPARATION
MÉCANIQUE**



M MERCURY LUC

MAS DE LAURE
13570 BARBENTANE

N° de compte : 1943423 c
Mode de règlement : COMPTANT


Conducteur :
Téléphone : 0631906679

PAGE 01	KM	TYPE APV JSM0	IMMATRICULATION CY372XX	N° SÉRIE / N° FAB. UU1JSDA0549634898/1065888	PEINTURE	DATE LIVR. 30/09/2013
Ref expert			N° d'Ordre A0470	N° Carte SIGMA	1ère Mise en Circulation 25/09/2013	

Intervention A REVISION 20 000 KMS

Intervention B VEH REMORQUE PAR ADS PB NEIMAN DEMARRAGE

Les prix indiqués ne tiennent pas compte du coût de retraitement des déchets.



Constatations apparentes faites en fonction de l'état de propreté du véhicule.

Carburant	1/4	1/2	3/4
-----------	-----	-----	-----

ROUE DE SECOURS PRÉSENTE OUI NON

- Le client souhaite-t-il un lavage aux rouleaux ? OUI NON
- Le client a-t-il des objets de valeur dans le véhicule ? OUI NON
- Le client souhaite-t-il un véhicule "Renault véhicule de remplacement" aux conditions par le réparateur ? OUI NON
- Le véhicule est-il concerné par le contrôle technique ? OUI NON
- Le client souhaite-t-il (à l'exception des pièces sous garantie et des échanges standard) conserver les pièces remplacées ? OUI NON
- Dans le cas où le réparateur n'utiliserait pas des pièces de rechange d'origine constructeur, le client souhaite-t-il être informé ? OUI NON

En signant l'ordre de réparation, le client reconnaît avoir pris préalablement connaissance des conditions générales de réparation qui figurent au dos du présent document et des préconisations de son carnet d'entretien.

VISA DU CONSEILLER SERVICE

VISA DU CLIENT